

## 2025年下半年建筑市场执法双随机检查结果情况表

序号	施工许可证编号	工程名称	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位	招标代理机构	造价咨询单位	存在问题	备注
1	44531202509110101	新兴县职业教育中心改扩建工程(一期工程)	新兴县职业教育中心(新兴理工学校、新兴开放大学)	中筑(深圳)设计院有限公司	建材广州工程勘测院有限公司	公诚管理咨询有限公司	广东翔顺建设集团有限公司	广东金诚工程咨询有限公司	广州建鎔建筑技术咨询有限公司	一、建设单位没按施工合同条款约定支付工程款。 二、实名制考勤系统显示，施工单位项目负责人、安全员、质量员非本人考勤，材料员、机械员、资料员没有录入实名制系统。施工单位没提供项目发承包一览表，维权告示牌没有公示分包单位信息。 三、实名制考勤系统显示，监理单位总监非本人考勤，专监没有录入实名制考勤系统。 四、设计负责人没提供工资流水资料。 五、施工图涉嫌违反法律、法规、规章、建设工程强制性条文方面及其他问题。	已发整改通知书
2	44531202511260101	翔顺筠州花园三区18幢	广东翔顺房地产开发有限公司	广东博亚建筑设计有限公司	广东肇庆地质工程勘察有限公司	广东远顺建设监理有限公司	广东翔顺建设集团有限公司			一、实名制考勤系统显示，监理单位总监非本人考勤，专监没有录入实名制考勤系统，监理日志没有总监签名，涉嫌不到岗履职。 二、施工单位项目技术负责人没有实名制考勤记录，没有提供发承包情况表。 三、施工图设计深度不足。	已发整改通知书
3	44531202512020101	美满家园项目[“±0.000以上”]	云浮筠德置业有限公司	广东海外建筑设计院有限公司	建材广州工程勘测院有限公司	广东顺策工程管理股份有限公司	广东筠诚建筑科技有限公司			一、施工单位项目负责人和管理人员项目不落实实名制考勤制度，没有考勤记录，技术负责人、安全员、质量员检查当天不在岗。 二、施工日志、班前安全活动记录中项目负责人、安全员、记录人均没签名。 三、施工单位没提供项目发承包一览表。 四、施工图设计深度不足。	已发整改通知书
4	44531202506230102	深南高铁罗定北站综合交通枢纽配套基础设施工程项目(第一标段)	广东泷城工业和交通投资集团有限公司	广东省铁路规划设计研究院有限公司	广东省铁路规划设计研究院有限公司	广东建设集团股份有限公司	广州建筑股份有限公司	罗定市泷博工程咨询有限公司		一、项目没有安装实名制考勤系统，施工单位没提供项目发承包一览表、项目管理人员花名册、社保、工资发放表，项目管理人员检查当天不在岗。 二、建设单位没有按合同拨付工人工资到专户，没有提供工程款支付担保。 三、施工单位没有使用工人工资专户发放工资。 四、施工图涉嫌违反法律、法规、规章、建设工程强制性条文方面及其他问题。	已发整改通知书
5	44531202508150201	罗定新奥接气门站(县县通)工程项目	罗定新奥燃气有限公司	新地能源工程技术有限公司	广东省精宇设计工程有限公司	北京中协成工程管理有限公司	新地能源工程技术有限公司			一、实名制考勤系统显示，施工单位项目负责人部分时间非本人考勤，项目管理人员基本没有考勤或非本人考勤。 二、施工日志没有项目负责人签名。 三、招标文件中设置以特定行业的业绩作评标加分条件。 四、施工单位项目负责人没有按规定的条件申请办理标后变更。 五、部分劳动合同没约定薪酬金额。 六、施工图涉嫌违反法律、法规、规章、建设工程强制性条文方面及其他问题。	已发整改通知书