

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第32批) 2026年6月9日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
10	D3GD202606090077	云浮市新兴县簕竹镇红光乡新塘村岗背塘的鸡粪加工厂（闰田肥业有限公司），有异味，鸡粪发酵提纯天然气实验中废水直排。	云浮市	群众身边的生态环境问题	6月10日新兴县到现场核查，信访反映加工厂主要生产有机肥，原料为鸡粪、蘑菇渣，无生产废水产生，废气配套9套处理设施，今年第一季度废气监测达标。厂区存有轻微异味，源于原料车辆进出时气味逸散。信访提及的鸡粪制沼气项目为另一企业备案示范工程，需等现有厂区拆除后建设，现场未发现该示范工程实验室。排查厂区排污口及周边沟渠河道，无废水直排偷排痕迹。综上，信访反映问题部分属实。	部分属实	督促相关企业落实环保主体责任，新建项目需按照有关法律法规进行申报，获批后方可建设。继续加强企业监管力度，督促企业依法依规开展生产经营活动，发现违法行为将依法查处。	（一）处理情况：工作组现场要求润田公司加强环保设施日常运行管理，落实废气收集，降低异味外溢。督促益康公司落实环保主体责任，新建项目需按照有关法律法规进行申报，获批后方可建设。（二）整改情况：润田公司通过规范运输车辆装卸作业，减少装卸环节物料抛洒，并加大混合发酵车间及原料车间的废气处理设备风量，提升废气收集处理效率，减少气味逸散。目前已完成整改。	已办结	无
105	D3GD202606090086	对编号X3GD202605290137信访件，处理结果不满意，举报人认为项目离群众居住地较近，仍产生影响。另外，该公司在黄湾村的专用码头属于未批先建。	云浮市	群众身边的生态环境问题	信访件X3GD202605290137反映云安区三墩上下村三处厂区存在粉尘、异味、噪声。该信访反映三家企业废气、噪声正式监测报告尚未出具，待结果出来后依法处置。6月10至11日云安区实地核查，水泥生产企业手续完备，因生产调节自5月28日起停产，现场臭气简易监测达标；两家石英石企业正常生产，治污设施稳定运行，相关检测报告显示废气达标，厂界无组织气体简易监测达标。三处场地临近村落，装卸、运输时有少量扬尘、噪声，场外无明显异味。专用码头于2003年启动建设，2005年整体完工。建设时港口法规尚不健全，建设行为符合当时要求，但现行标准下手续不完善，是老旧码头常见问题。综上，信访反映情况部分属实。	部分属实	加强监管，压实企业环保主体责任，督促企业减少环境影响。	加强执法检查，督促相关企业按规定落实抑尘、降噪措施，减少企业对群众的影响；待废气、噪声监测报告出具后依法处理；指导督促码头办理相关审批手续，加强对相关企业的监管。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
174	D3GD202606090023	云浮市云安区六都镇大富村惠云钛业磨矿站，存在扬尘，有异味。	云浮市	群众身边的生态环境问题	6月10日云安区现场核查群众反映的磨矿加工区域，该区域占地约2000平方米，配置球磨、除尘及输送设施，在生产过程中产生粉尘，其中粉尘经收集后回用，剩余废气由三处规范排气口排放。加工区域旁配套约3300平方米的原料堆放场地，地面已硬化，场地密闭。检查发现车间地面有物料洒落，来自装卸转运环节，车间内可嗅到异味，厂界外侧无明显异味。相关部门已委托第三方机构对厂界及排气口开展废气监测，结果待出具，信访反映情况部分属实。	部分属实	加强监管，压实企业环保主体责任，督促企业减少环境影响。	（一）处理情况：督促企业做好场地清洁，规范运输车辆的装卸货流程及运输过程做好物料的覆盖，并进一步完善球磨车间及磨矿车间原料堆放区的大气污染防治设施，根据监测报告依法处理。（二）整改情况：企业承诺按要求进行整改。	阶段性办结	无

注：问题类型包括群众身边的生态环境问题、涉及公共利益的生态环境问题、涉及规划政策方面问题、涉及邻避效应问题、涉及利益纠纷问题