

## 中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第14批) 2026年5月22日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
64	X3GD202605220205	云浮市云安区镇安镇659乡道沿线区域堆放建筑垃圾、废土废渣；云安区镇安镇324国道沿线区域堆积生活垃圾、建筑废料、碎石渣土；镇安镇原绿量电子厂改建混凝土搅拌站，工业废水直排水渠；镇安镇原绿量电子厂后方山体违规开挖。	云浮市	群众身边的生态环境问题	经核查，情况如下： 1. X485县道下围村路段有3处私自倾倒建筑垃圾，问题属实。 2. 镇安镇324国道沿线多处生活垃圾、建筑废料及渣土乱堆放，问题属实。 3. 原绿量电子厂改建的混凝土搅拌站无工业废水产生，洗车、场地冲洗产生的污水配有沉淀池，近期雨水较多，径流夹带泥水流入排水沟，被误认作污水直排，反映问题部分属实。 4. 该处山体涉及两项工程，道路工程手续完备、施工合规；供电线路工程超审批范围开挖林地，面积0.5374公顷，林业部门已立案查处，问题部分属实。	部分属实	1. 对重点路段、闲置地块等易发区域进行常态化监控，做到早发现、早制止、早处置。2. 重点打击违规堆放建筑废料、废水直排等行为。3. 进一步加强林地监管。	(一) 处理情况：云安区迅速采取行动，立行立改。 (二) 整改情况：1. 针对镇安镇659乡道、镇安镇324国道沿线的问题，云安区迅速开展整改工作，沿线环境面貌得到初步改善，计划于5月31日前完成全部整治。2. 该企业已按要求对受影响的324国道边排水沟进行清淤疏通，清除沉积淤泥。3. 云安区林业局依法对违法开挖林地行为立案调查，案件正在办理中。	阶段性办结	无
72	X3GD202605220199	云浮市罗定市双东镇西湖(云浮)双东工业园电镀基地废水处理不达标，违规直排。	云浮市	群众身边的生态环境问题	5月24日，罗定市组织相关部门到现场调处，检查时涉事园区电镀基地污水处理厂在线监控设备正常运行，近期在线监控、手工监测及第三方监测数据均达标，废水处理量未超负荷，台账资料齐全，废水处理不达标问题不属实。检查污水处理厂和基地内其他电镀企业废水管网布设规范，配套防渗、渗漏收集设施，未发现破损、暗管及违规直排行为，违规直排问题不属实。综上，信访反映问题均不属实。	不属实	无	督促污水处理厂依规开展手工监测并留存资料。将园区污水处理厂及其他电镀企业纳入重点监管，实时盯控在线监控数据，发现异常立即核查。建立三方联动机制，推进治污设施升级，企业保障污染治理、监控设备稳定运行。	已办结	无

注：问题类型包括群众身边的生态环境问题、涉及公共利益的生态环境问题、涉及规划政策方面问题、涉及邻避效应问题、涉及利益纠纷问题